

**ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова
города Кузнецка Пензенской области
Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, д.10А*

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**Председатель ПОООООО ВОИ
(ЭКСПЕРТ)**

ЭКСПЕРТ



Handwritten signature **Г.Н. Курбатова**

А.Н. Амяшкин

2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №8

им. П.А. Щипанова

города Кузнецка Пензенской области

С. В. Шалькина



«05» февраля 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 16

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

1.2 Адрес объекта: 442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, д.10А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3_этажа, 7407,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1988_год, дата последнего капитального ремонта: -_год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 год, капитальный ремонта – 2030 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области (МБОУ СОШ №8 им. П.А.Щипанова города Кузнецка).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Учредитель- Управление

образования города Кузнецка Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Белинского, дом 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Деятельность в сфере образования (ОКВЭД 85.14)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) - дети от 6,5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 1000 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : да

3. Состояние доступности объекта

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Объект расположен в юго-западной части города Кузнецка, общественный транспорт:

Маршрутное такси №№55,56,11,9,66,10,10А (остановка улица Минская)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 метров

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.2. Время движения (пешком) – 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть нет

описать: тротуарные, дорожные разделительные бордюры, лестница.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
2.	<i>в том числе инвалиды:</i>	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями слуха	ВНД
7.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

4	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
5			
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	5-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О), ВНД (К, С, Г) ДП-И (У),	12-21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДП-И(У), ВНД (К, С, О, Г)	22,23

	объекта)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г) ДП-И (У)	24,25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С) ВНД (Г)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	
8.	Все зоны и участки	ВНД (К, О, С), ДП-И (Г, У)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	5-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О), ВНД (К, С, Г) ДП-И (У),	12-21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У), ВНД (К, С, О, Г)	22,23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г) ДП-И (У)	24,25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С) ВНД (Г)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	
8.	Все зоны и участки	ВНД (К, О, С), ДП-И (Г, У)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

Объект доступен полностью для категорий инвалидов, с нарушениями умственного развития.

Для инвалидов-опорников, с нарушением зрения, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением слуха, объект **недоступен**.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов **с нарушением слуха** рекомендуется установить индукционную петлю, обучить персонал и сурдопереводчика.

Для инвалидов **с нарушением зрения** рекомендуется обеспечить доступ на всех путях движения по объекту. При входе в здание установить рельефную тактильную предупредительную полосу, установить кнопку вызова (с обратным ответом) сотрудника(администратора), предусмотреть устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с обеих сторон на уровне 1,2-1,5 м от пола – круг диаметром 15 см желтого цвета, обустроить санитарно-гигиенические помещения: установить тревожную сигнализацию (кнопка) и оснастить ее яркой контрастной окантовкой, оборудовать знаком доступности туалета рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, дублирование рельефными знаками.

Для инвалидов **с нарушением опорно-двигательного аппарата:** - на входе установить кнопку вызова (с обратным ответом) сотрудника(администратора), установить поручни (с учетом промежуточных),обустроить стояночное место (нанести разметку), при входной группе установить противоскользящее покрытие; демонтировать высокие пороги; обустроить противоскользящее покрытие в зонах целевого назначения; обустроить санитарно-гигиенические помещения :оснастить кабину крючками для тростей, костылей ,установить тревожную сигнализацию (кнопка) и оснастить ее яркой контрастной окантовкой.

Для инвалидов, **передвигающихся на инвалидных колясках**, объект недоступен полностью . Наружные лестницы на прилегающей территории должны быть продублированы нормативными пандусами .

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения программы «Доступная среда»: текущий ремонт – 2025 г., капитальный ремонт – 2030 год

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В (К, О, С, Г, У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации (Пензенской областной общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов») о состоянии доступности объекта.

Имеется Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ от 01 февраля 2024 года.

4.5. Информация может быть размещена на Карте доступности.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 01 февраля 2024 г.,
2. Акта обследования объекта: от 05 февраля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ


Директор МБОУ СОШ №8

им. П.А. Щипанова

города Кузнецка Пензенской области

С. В. Шалькина

«01» февраля 2024 г.



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 16

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

1.2 Адрес объекта: 442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, д.10А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7407,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1988 год, дата последнего капитального ремонта: - год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 год, капитальный ремонта – 2030 год.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области (МБОУ СОШ №8 им. П.А.Щипанова города Кузнецка).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Учредитель- Управление образования города Кузнецка Пензенской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Белинского, дом 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Деятельность в сфере образования (ОКВЭД 85.14)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) - дети от 6,5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нарушениями зрения

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 1000 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) : да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.3 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Объект расположен в юго-западной части города Кузнецка, общественный транспорт:

Маршрутное такси №№55,56,11,9,66,10,10А (остановка улица Минская)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.4 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.4.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 метров

3.4.2 Время движения (пешком) – 5 минут

3.4.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.4.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.4.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.4.6 Перепады высоты на пути: есть нет

описать: тротуарные, дорожные разделительные бордюры, лестница.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
2.	<i>в том числе инвалиды:</i>	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями слуха	ВНД
7.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение

(предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий, капитальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Директор МБОУ СОШ №8
города Кузнецка Пензенской области



С.В.Шалькина

С.В.Шалькина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №8
им. П.А. Щипанова
города Кузнецка Пензенской области
 С. В. Шалькина

«05» февраля 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(объекта социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 16**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №8 имени Павла Александровича
Щипанова города Кузнецка Пензенской области**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области
- 1.2 Адрес объекта: 442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7407,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1988 год, дата последнего капитального ремонта: - год.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2025 год, капитальный ремонта – 2030 год.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области (МБОУ СОШ №8 им. П.А.Щипанова города Кузнецка).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 442537, Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Объект расположен в юго-западной части города Кузнецка, общественный транспорт:

Маршрутное такси №№55,56,11,9,66,10,10А (остановка улица Минская)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 метров

3.2.2 Время движения (пешком) – 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть нет

описать: тротуарные, дорожные разделительные бордюры, лестница.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет.

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, ВНД
2.	<i>в том числе инвалиды:</i>	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ВНД
6.	с нарушениями слуха	ВНД
	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	5-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О), ВНД (К, С, Г) ДП-И (У),	12-21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(У), ВНД (К, С, О, Г)	22,23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С, Г) ДП-И (У)	24,25
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, О, У, С) ВНД (Г)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	
8.	Все зоны и участки	ВНД (К, О, С), ДП-И (Г, У)	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: Объект доступен полностью для категорий инвалидов, с нарушениями умственного развития.

Для инвалидов-опорников, с нарушением зрения, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушением слуха, объект **недоступен**.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов **с нарушением слуха** рекомендуется установить индукционную петлю, обучить персонал и сурдопереводчика.

Для инвалидов **с нарушением зрения** рекомендуется обеспечить доступ на всех путях движения по объекту. При входе в здание установить рельефную тактильную предупредительную полосу, установить кнопку вызова (с обратным ответом) сотрудника(администратора), предусмотреть устройство

яркой контрастной маркировки на входных дверях с обеих сторон на уровне 1,2-1,5 м от пола – круг диаметром 15 см желтого цвета , обустроить санитарно-гигиенические помещения: установить тревожную сигнализацию (кнопка) и оснастить ее яркой контрастной окантовкой, оборудовать знаком доступности туалета рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, дублирование рельефными знаками .

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: - на входе установить кнопку вызова (с обратным ответом) сотрудника(администратора), установить поручни (с учетом промежуточных),обустроить стояночное место (нанести разметку), при входной группе установить противоскользящее покрытие; демонтировать высокие пороги; обустроить противоскользящее покрытие в зонах целевого назначения; обустроить санитарно-гигиенические помещения :оснастить кабину крючками для тростей, костылей ,установить тревожную сигнализацию (кнопка) и оснастить ее яркой контрастной окантовкой.

Для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках, объект недоступен полностью . Наружные лестницы на прилегающей территории должны быть продублированы нормативными пандусами .

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется Согласование с территориальными органами социальной защиты населения, согласно СП 59.13330.2020

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2-х л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3-х л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2-х л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2-х л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2-х л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №21 города Кузнецка Пензенской области
- на 25 листах

Руководитель рабочей группы
Директор МБОУ СОШ №8
им. П.А. Щипанова
города Кузнецка Пензенской области



_____/С. В. Шалькина/

Члены рабочей группы:
Начальник хозяйственного отдела
МБОУ СОШ №8 им. П.А. Щипанова
города Кузнецка Пензенской области

_____/А.А.Иванов /

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель и ЭКСПЕРТ
Пензенской областной общественной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



_____/Г.Н. Курбатова/

ЭКСПЕРТ

_____/А.А.Амяшкин/

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	-Отсутствует кнопка вызова сотрудника (администратора) для оказания ситуационной помощи	К, О, С, Г	- Установить кнопку вызова (с обратным ответом) сотрудника(администратора)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1, 2	- На пути движения к зданию отсутствуют указатели	К, О, С, Г	- Установить указатели, информирующие о пути движения к зданию	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1,3,4	Автостоянка и парковка для МГН отсутствует	К, О, С,Г	На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машиномест (но не менее	Организационные мероприятия

					одного места) для людей с инвалидностью, включая число специализированных машино-мест для транспортных средств инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках П. 5.2.1 СП59.13330.2020	
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Привести в соответствии с нормативами СП 59.13330.2020	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (У, Г) ВНД (К, О, С)	Организационные мероприятия, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ фото	Содержание				
2.1	Лестница (наружная)	есть	5-10	-краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой на проступи (горизонтальная поверхность) - отсутствуют тактильные указатели, расположенные на расстоянии 0,3 м перед маршем лестницы. -у лестницы отсутствуют поручни на высоте 0,9м, с горизонтальными участками длиной 0,3 м над верхней и нижней площадками и не травмирующим завершением - отсутствует кнопка вызова сотрудника(администратора) для оказания ситуационной помощи - По всей длине входа отсутствует противоскользящее покрытие.	К, О, С,	- Установить рельефную тактильную предупредительную полосу ГОСТ 52875-2018 (п. 4.2.2) - Установить поручни . При ширине лестницы 4 м и более необходимо установить разделительные поручни. Поручни промаркировать тактильными средствами. - Предусмотреть нанесение противоскользящего покрытия по всей длине входа. - Установить кнопку вызова (с обратным ответом) сотрудника(администратора)	Текущий ремонт	

2.2	Пандус (наружный)	нет	5, 7, 8	Пандус отсутствует	К, О	Наружные лестницы на прилегающей территории должны быть продублированы нормативными пандусами или установлены нормативные пандусы на перепадах высот при движении по территории МКД в соответствии с нормативами СП 59.13330.2020 (п. 5.1.14, 15,16) 	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	9,10	- отсутствует противоскользящее покрытие, - отсутствует рельефная тактильная предупредительная полоса	К, О, С	- Оборудовать противоскользящим покрытием (возможно съёмным) - Установить рельефную тактильную предупредительную полосу ГОСТ 52875-2018 (п. 4.2.2)	Организационное решение
2.4	Дверь (входная)	есть	11	Отсутствует маркировка с обеих сторон на дверных полотнах	С	- Устройство яркой контрастной маркировки на входных дверях с обеих сторон на уровне 1,2-1,5 м от пола – круг диаметром 15 см желтого цвета СП 59.13330.2020 (п. 6.1.5)	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть		Замечаний нет	-	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-		-	Привести в соответствии с нормативами СП 59.13330.2020	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	12-14	- Отсутствует индукционная петля	Г	- установить индукционную петлю СП 59.13330.2020 (п. 8.1. и 8.2., п. 8.1.7)	Организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	15-17	- отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени,	К, О, С,	- Нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени СП 59.13330.2020 (п. 5.1.12)	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	-	-
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности), дверь	есть	18-21	- на путях эвакуации отсутствуют указатели направления движения	О,С, Г, К,У	- Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стенами;	Организационные мероприятия

			эвакуации - отсутствуют световые оповещатели пути эвакуации для инвалидов с нарушением слуха		- Установить индукционную петлю СП 59.1330.2020 (п. 8.1. и 8.2. , п. 8.1.7); - установить указатели направления движения эвакуации, в т.ч. световые	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Привести в соответствии с нормативами СП 59.1330.2020	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О), ДП-И (У), ВНД (К,С,Г)	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (классы)	есть		- не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия слуха.	Г	- установить индукционную систему для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод;	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека)	есть	22-23	Актовый отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени лестницы, отсутствует противоскользящее покрытие	К,О,Г,С	- Отработать регламент персонала с целью оказания ситуационной помощи с инвалидностью, - Установить в актовом зале индукционную петлю СП 59.13330.2020 (п. 8.1. и 8.2), -Нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени в актовом зале на лестнице сцены СП 59.13330.2020 (п. 5.1.12). - Предусмотреть устройство противоскользящего покрытия	Организационные мероприятия, текущий ремонт

						(возможно съёмного).	
4.3	Прилавокная форма обслуживания (гардеробная)	есть			Замечаний нет	Не нуждается	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	Помещения привести в соответствии с нормативами СП 59.13330.2020	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У), ВНД (К,С,О,Г)	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Санитарно-гигиенических помещений:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	24.25	Имеется мужской и женский. Доступность не организована: отсутствие тревожной сигнализации: -кнопка вызова со шнурком или звуковой оповещатели, Отсутствуют крючки для костылей, тростей, Отсутствует знак доступности туалета рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. с дублированием рельефными знаками . не приспособлен для отдельной группы инвалидов полностью (К) отсутствует противоскользящее покрытие	К, О, С, Г	- Оснастить кабину крючками для тростей, костылей (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020); - Установка тревожной сигнализации (кнопка) и оснастить ее яркой контрастной окантовкой. (п. 6.3.6) СП 59.13330.2020, - Оборудование знаком доступности туалета рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Дублирование рельефными знаками (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020) -Предусмотреть устройство противоскользящего покрытия	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	Привести в соответствии с нормативами СП 59.13330.2020	-
-------------------------	---	---	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О, С) ДП-И (Г, У)	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области
Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	Отсутствует индукционная петля	Г	Оборудование специальными приборами для лиц с дефектами слуха (п. 8.1.7) СП 59.13330.2020	Организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	есть		Замечаний нет	-	не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			-	Оборудование специальными приборами для лиц с дефектами слуха (п. 8.1.7) СП 59.13330.2020	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД (Г) ДУ(К,О,С,У)	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОСИ
ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города
Кузнецка Пензенской области

Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, дом 10А

Приложение №1 (территория, прилегающая к зданию, парковка)

ФОТО 1






ФОТО 2



ФОТО 3



ΦΟΤΟ 4



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (вход в здание)

ФОТО 5



ФОТО 6



ФОТО 7




ФОТО 8



ФОТО 9



ΦΟΤΟ 10



ФОТО 11



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (пути движения внутри здания, в т.ч.пути эвакуации)

ФОТО 12




ФОТО 13



ФОТО 14



ΦΟΤΟ 15



ΦΟΤΟ 16





ФОТО 17



ФОТО 18




ΦΟΤΟ 19



ФОТО 20



ФОТО 21



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 (зоны целевого назначения здания)

ФОТО 22




ФОТО 23



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 (санитарно-гигиенические помещения)

ФОТО 24



ΦΟΤΟ 25



Проект плана мероприятий

для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Павла Александровича Щипанова города Кузнецка Пензенской области

Пензенская область, город Кузнецк, улица Минская, д.10А

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	- Установить указатели, информирующие о пути движения к зданию					Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов	
1.2	- Установить кнопку вызова (с обратным ответом) сотрудника(администратора)					Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов	
1.3	Автостоянка - Обустроить парковочное место для инвалидов на территории школы , - Нанести разметку парковочного места. В соответствии с нормативами. СП 59.13330.2020 п. 5.2.1					Обеспечение доступности посещения для всех категорий инвалидов .	
2.	Входа (входов) в здание Установить рельефную тактильную предупредительную полосу ГОСТ 52875-2018 (п. 4.2.2) - Установить поручни . При ширине лестницы 4 м и более необходимо					Обеспечение доступности посещения для всех категорий инвалидов .	

	(целевого посещения объекта)								
4.1	Кабинетная форма обслуживания (классы, медпункт) - установить индукционную систему для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод;							Обеспечение доступности посещения для категорий инвалидов колясочников и глухих	
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека) - Отработать регламент персонала с целью оказания ситуационной помощи с инвалидностью, - Установить индукционную петлю СП 59.13330.2020 (п. 8.1. и 8.2), -Нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени в актовом зале на лестнице сцены СП 59.13330.2020 (п. 5.1.12). - Предусмотреть устройство противоскользящего покрытия (возможно съёмного).							Обеспечение доступности посещения для всех категорий инвалидов	
5.	Санитарно-гигиенических помещений								
5.1	Туалетная комната - Устройство специальной кабины для инвалидов (п.6.3.2 СП 59.13330.2020): - Оснастить кабину ручками для тростей, костылей (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020); - Установить тревожную сигнализацию (кнопку) и оснастить ее яркой контрастной окантовкой. (п. 6.3.6) СП							Обеспечение доступности посещения для всех категорий инвалидов	

59.13330.2020, - Оборудовать знаком доступности туалета рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Дублирование рельефным знаком (п. 6.3.6 СП 59.13330.2020) Предусмотреть устройство противоскользящего покрытия Предусмотреть устройство противоскользящего покрытия										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель  / Шалькина С.В. /
(подпись)



Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166494

Владелец Шалькина Светлана Венедиктовна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025